

## 三氯化铁水溶液(30%)

### 摘要

氧化剂,常用于组织切片染色

### 产品介绍

氧化剂,常用于组织切片染色主要由氯化铁、去离子水组成,充分混匀溶解。